

Oddział Sosnowiec

Sosnowiec ul. Lenartowicza 73

LP.	Nazwa obiektu	Ocena stanu technicznego	Opis
1	Budynek Administracyjny	dobry	Konstrukcja żelbetowa, stropodach żelbetowy pokryty papą.
2	Budynek Mieszkalny	zadawalający	
3	Budynek „SALVE”	średni	
4	Portiernia Bramowa	zadawalający	Ściany z cegły, stropodach żelbetowy pokryty papą.
5	Silnikownia	zadawalający	
6	Stacja Paliw	zadawalający	
7	Bud. Gospodarczo-Magazynowy	dobry	
8	Magazyn Czyściwa	dobry	
9	Trafo 30/6 kV (niecz.)	obiekty wyl. z użyt.	
10	Trafo 6/04 kV	dobry	
11	Magazyn Główny	dobry	
12	Magazyn Gazów Technicznych	dobry	Konstrukcja żelbetowa, dach płaski, żelbetowy, pokryty papą.
13	Wytaczarnia Szczęk	dobry	Ściany z cegły, stropodach żelbetowy pokryty blachą trapezową.
14	Stacja obsługi	zadawalający	Konstrukcja żelbetowa, dach - płyty korytkowe pokryte papą. Na dachu zainstalowane są świetliki z płyt poliwęglanowych.
15	Wiata Magazynowa Mała i Duża	średni	Konstrukcja szkieletowa metalowa. Ściany i dach pokryty blachą trapezową.
16	Garaże Mieszkańców	średni	Typowe blaszaki posadowione na fundamencie betonowym.
17	Myjnia	dobry	Lekka konstrukcja stalowa. Ściany i dach pokryty płytą warstwową.
18	Zadaszenie miejsc postojowych	dobry	Wiata o konstrukcji stalowej szkieletowej z pokryciem płytami poliwęglanowymi.
Oddział Dąbrowa Górnicza			
Dąbrowa Górnicza al. Piłsudskiego 60			
1	Portiernia	średni	Ściany z cegły, stropodach żelbetowy pokryty papą.
2	Kontrola Techniczna	średni	
3	Bud. Administracyjny	dobry	
4	Stacja Paliw	dobry	
5	St. Trafo 6/0,4 KV	zadawalający	
6	Łącznik E	zadawalający	
7	Łącznik D	zadawalający	
8	Hala C (Myjnia)	dobry	Wykonany z elementów prefabrykowanych. Dach budynku drewniany, lekki pokryty papą.
9	Hala B (Przelotowa)	dobry	
10	Mag. Gazów Techn.	dobry	Ściany z cegły, dach - pełny stropodach na stropie gęstożebrowym, pokryty papą, dwuspadowy.
11	Magazyn	średni	Konstrukcja żelbetowa, dach - płyty korytkowe pokryte papą. Na dachu zainstalowane są świetliki z płyt poliwęglanowych.
12	Hala A (Hala Główna)	zadawalający	

13	Mag. Wiata Blaszak	średni	Konstrukcja szkieletowa metalowa. Ściany i dach pokryty blachą trapezową.
14	Magazyn Materiałów Niebezpiecznych	średni	Konstrukcja metalowa, dach pokryty blachą falistą.
15	Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu	dobry	Kontener
Oddział Będzin			
Będzin ul. Promyka 30			
1	Hala OC	dobry	Konstrukcja żelbetowa, stropodach żelbetowy pokryty papą.
2	Stacja Obsługi	dobry	
3	Bud. Administracyjny	zły, obiekt wyl. z eksploatacji	Ściany z cegły, stropodach żelbetowy pokryty papą.
4	Portiernia	dobry	
5	Stacja Paliw	obiekt wyl. z eksploatacji	
6	Magazyn Odpadów Niebezpiecznych	średni	Ściany z cegły, dach pokryty papą.
Ośrodek Wypoczynkowy			
Boguchwałowice ul. Biała 8			
1	Świetlica-Restauracja	dobry	Ściany z cegły, dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówka.
2	Stróżówka/Kotłownia	dobry	Ściany z cegły, dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówka.
3	Domek letniskowy nr 1	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
4	Domek letniskowy nr 2	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
5	Domek letniskowy nr 3	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
6	Domek letniskowy nr 4	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
7	Domek letniskowy nr 5	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
8	Domek letniskowy nr 6	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
9	Domek letniskowy nr 7	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
10	Domek letniskowy nr 8	zadawalający	Domek letniskowy konstrukcji drewnianej.
Punkty dyspozytorskie			
1	Czeladź ul. Wojkowska	zły, obiekt wyl. z eksploatacji	Ściany z cegły, dach konstrukcji drewnianej pokryty papą.
2	Bedzin ul. Kościuszki	średni	Kontener
3	Dąbrowa Górnicza Mydlice	średni	Kontener
4	Dyspozytornia przy Hucie Katowice	średni	Kontener